

AVIZ

În conformitate cu prevederile *Regulamentului de investigare a accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România* aprobat prin HG nr.117/2010, Agenția de Investigare Feroviară Română, a desfășurat o acțiune de investigare în cazul accidentului feroviar produs la data 26.06.2020, ora 21:50, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova, în stația CFR Balota, prin deraierea de ambele osii și înclinarea vagonului nr.24874363779-0, al 9-lea din compunerea trenului de marfă nr.30548.

Prin acțiunea de investigare desfășurată, au fost strânse și analizate informații în legătură cu producerea accidentului, au fost stabilite condițiile, determinate cauzele și au fost emise recomandări de siguranță.

Acțiunea Agenției de Investigare Feroviară Română – AGIFER nu a avut ca scop stabilirea vinovăției sau a răspunderii în acest caz.

București, 23.06.2021

*Avizez favorabil
Director General
Mircea NICOLESCU*

*Constat respectarea prevederilor legale privind
desfășurarea acțiunii de investigare și întocmirea
prezentului Raport de investigare pe care îl
propun spre avizare
Director General Adj.
Eugen ISPAS*

Prezentul Aviz face parte integrantă din Raportul de Investigare al accidentului feroviar produs în data 26.06.2020, ora 21:50, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova, în stația CFR Balota, prin deraierea de ambele osii și înclinarea vagonului nr.24874363779-0, al 9-lea din compunerea trenului de marfă nr.30548.



RAPORT DE INVESTIGARE

al accidentului feroviar produs la data de 26.06.2020, ora 21:50,
în stația CFR Balota, prin deraierea de ambele osii și înclinarea vagonului nr.24874363779-0,
al 9-lea din compunerea trenului de marfă nr.30548



Raport investigare final
23.06.2021

AVERTISMENT

Acest RAPORT DE INVESTIGARE prezintă date, analize, concluzii și, dacă este cazul, recomandări privind siguranța feroviară, rezultate în urma activității de investigare desfășurată de comisia numită de către Directorul General al Agenției de Investigare Feroviară Română – AGIFER, în scopul stabilirii circumstanțelor, identificării factorilor cauzali, contributivi și sistemici ce au determinat producerea acestui accident feroviar.

Concluziile cuprinse în acest raport s-au bazat pe constatările efectuate de comisia de investigare și informațiile furnizate de personalul părților implicate și de martori. AGIFER nu își asumă răspunderea în cazul omisiunilor sau informațiilor incomplete furnizate de aceștia.

Redactarea raportului de investigare s-a efectuat în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/572.

Obiectivul investigației îl constituie îmbunătățirea siguranței feroviare și prevenirea accidentelor.

Investigația a fost efectuată în conformitate cu prevederile *Regulamentului de investigare a accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România*, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.117/2010.

Investigația a fost realizată independent de orice anchetă judiciară și nu s-a ocupat în niciun caz cu stabilirea vinovăției sau a răspunderii civile, penale sau patrimoniale, responsabilității individuale sau colective.

În organizarea și luarea deciziilor, AGIFER este independentă față de orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de siguranță feroviară, administrator de infrastructură de transport feroviar, precum și față de orice parte ale cărei interese ar intra în conflict cu sarcinile încredințate.

Utilizarea Raportului de investigare sau a unor fragmente ale acestuia în alte scopuri decât cele referitoare la prevenirea producerii accidentelor feroviare și îmbunătățirea siguranței feroviare este inadecvat și poate conduce la interpretări eronate, care nu corespund scopului prezentului document.

Definiții și abrevieri utilizate în investigație și la redactarea raportului de investigație

AFER	- Autoritatea Feroviară Română
AGIFER	- Agenția de Investigare Feroviară Română
ASFR	- Autoritatea de Siguranță Feroviară Română
BAR	- Buletin de avizare a restricțiilor de viteză, valabil pe o perioadă stabilită (de obicei decadă)
BLA	- instalații de bloc de linie automat – permit ocuparea liniei curente de mai multe trenuri circulând în același sens pe distanța dintre două stații vecine (<i>Instrucțiunea nr.351, art.76</i>)
CNCF	- Compania Națională de Căi Ferate - CNCF „CFR” SA – managerul de infrastructură care administrează și întreține infrastructura feroviară publică
CT	- centralizare și telecomandă
DBCR	- SC Deutsche Bahn Cargo Romania SRL – operatorul de transport de marfă implicat în accident
Fir de contact	- conductor electric al unei linii aeriene de contact cu care este în contact captatorul (<i>Instrucțiunile nr.353, art.4</i>)
Hm	- halta de mișcare - punct de secționare utilizat în circulația trenurilor, care are cel puțin două linii pentru încrucișări și treceri înainte de trenuri (<i>Regulamentul nr.005/2005, art.117</i>)
IDM	- impiecat de mișcare - salariat absolvent al unui curs de calificare, autorizat să organizeze și să execute activități în legătură cu circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare într-o stație de cale ferată. (<i>Regulamentul nr.005/2005, Anexa 4</i>)
IFTE	- instalația fixă de tracțiune electrică feroviară sinonim <i>rețea de tracțiune electrică</i> – rețea electrică de distribuție, feroviară, utilizată pentru a furniza energie electrică locomotivelor și ramelor electrice (<i>Instrucțiunile nr.353, art.3</i>)
INDUSI	- instalație ce cuprinde echipament din cale și de pe locomotivă, pentru controlul punctal al vitezei trenurilor
ISU	- Inspectoratul pentru Situații de Urgență
LC	- linia de contact, parte a instalației fixe de tracțiune care asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor prin intermediul echipamentelor de captare a curentului ale acestora (<i>Instrucțiunile nr.353, art.4</i>)
NSS	- nivelul superior al șinelor

ONFR	- Organismul Notificat Feroviar Român
OTF	- operator de transport feroviar
OUG	- ordonanța de urgență a guvernului
PTE	- Plan Tehnic de Exploatare - stabilește modul de aplicare a unor prevederi din reglementările specifice, determinat de specificul de lucru al fiecărei stații de cale ferată, în funcție de modul de organizare a activității, dotarea tehnică, sistemul de circulație și modul de lucru. <i>(Regulamentul nr.005/2005, Capitolul II, Secțiunea 1)</i>
Regulament	- Regulamentul de investigare a accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.117/2010
RC	- regulator de circulație
RET	- Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară
RTF	- instalația de radio-telefon prin care se efectuează comunicarea între mecanicul de locomotivă, șef tren și IDM
RUCLCM	- registrul unic de căi libere, comenzi și mișcare, aflat în biroul de mișcare al IDM
SCB	- instalații de semnalizare, centralizare și bloc
SRCF Craiova	- Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova, sucursală a CNCF „CFR” SA - administratorul infrastructurii feroviare publice
STS	- Serviciul de Telecomunicații Speciale

CUPRINS

	Pag.
1. REZUMAT.....	6
2. INVESTIGAȚIA ȘI CONTEXTUL ACESTEIA.....	8
2.1. Decizia.....	8
2.2. Domeniul de aplicare al investigației.....	8
2.3. Resurse tehnice și umane utilizate.....	9
2.4. Comunicare și consultare.....	9
2.5. Nivelul de cooperare.....	9
2.6. Metode și tehnici de investigare; Metode de analiză pentru a stabili faptele și constatările.....	10
2.7. Dificultăți și provocări.....	10
2.8. Interacțiuni cu autoritățile judiciare.....	10
2.9. Alte informații relevante.....	10
3. DESCRIEREA ACCIDENTULUI.....	10
3.a. Producerea accidentului și informații de context.....	10
3.a.1. Descrierea accidentului.....	10
3.a.2. Victime, daune materiale și alte consecințe.....	13
3.a.2.I. Pierderi de vieți omenești și răniți.....	13
3.a.2.II. Încărcătură, bagaje și alte bunuri.....	13
3.a.2.III. Pagube materiale.....	13
3.a.2.IV. Alte consecințe.....	13
3.a.3. Funcțiile și entitățile implicate.....	13
3.a.4. Componerea și echipamentele trenului.....	14
3.a.5. Infrastructura feroviară.....	15
3.a.6. Alte informații relevante.....	16
3.b. Descrierea faptică a evenimentelor.....	16
3.b.1. Lanțul evenimentelor care au dus la producerea accidentului.....	16
3.b.2. Lanțul evenimentelor de la producerea accidentului până la sfârșitul acțiunilor serviciilor de salvare.....	18
4. ANALIZA ACCIDENTULUI.....	18
4.a. Roluri și sarcini.....	18
4.b. Material rulant, infrastructura și instalațiile tehnice.....	19
4.c. Factori umani.....	19
4.d. Mecanisme de feedback și de control, inclusiv gestionarea riscurilor și managementul siguranței, precum și procese de monitorizare....	20
4.d.1. Sistemul de management al siguranței la nivelul AI.....	20
4.d.2. Sistemul de management al siguranței la nivelul OTF.....	22
4.e. Accidente sau incidente anterioare cu caracter similar dacă există.....	22
5. CONCLUZII.....	22
5.a. Rezumatul analizei și și concluzii privind cauzele accidentului.....	22
5.b. Măsuri luate de la producerea accidentului.....	24
5.c. Observații suplimentare.....	24
6. RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANȚA.....	24

1. Rezumat

La data de 26.06.2020, la ora 21:47, pe raza de activitate a SRCF Craiova, secția de circulație Strehaiia - Orșova (linie simplă, electrificată), în stația CFR Balota, trenul de marfă nr.30548, aparținând DBCR a fost expedit de la linia 5, în direcția Gârnița. După aproximativ 3 minute de la punerea în mișcare a trenului, IDM al stației CFR Balota a fost avizat de către mecanicul de locomotivă că s-a produs o deraiere în corpul trenului. La deplasarea pe teren s-a constatat că vagonul nr.24874363779-0, al 9-lea de la siguranță, era deraiat de ambele osii și înclinat spre partea stângă în sensul de mers al trenului și un sabot de mână se afla blocat în zona inimii de încrucișare a schimbătorului de cale nr.11 (km 344+059), pe firul din dreapta. Deraierea vagonului respectiv s-a produs la trecerea peste sabotul blocat la inima de încrucișare după care a circulat deraiat pe o distanță de aproximativ 15 m, moment în care s-a înclinat, apoi a lovit și dislocat stâlpul LC nr.17.




fig. nr.1: locul producerii accidentului (harta feroviară)

Trenul a fost remorcat cu locomotiva EA 023 (deținută de DBCR) și a avut în componere 20 de vagoane de tip Laaers (goale). Trenul a fost expedit din stația CFR Curtici și a avut ca destinație stația CFR Ciumești. Locomotiva de remorcare a fost condusă și deservită de personal aparținând aceluiași operator de transport feroviar, respectiv DBCR.

Consecințe

Suprastructura căii

În urma producerii acestui accident suprastructura căii nu a fost afectată.

Instalații feroviare

În urma producerii acestui accident a fost lovit și răsturnat un stâlp LC (nr.17), având de asemenea, consolele și elementele de fixare deformată și 4 izolatori rușiți.

Perturbații în circulația feroviară

Au întârziat 2 trenuri de călători, cu un total de 35 de minute, iar liniile 4 și 5 Balota au rămas închise până la ridicarea vagonului deraiat.

Persoane vătămate

În urma producerii accidentului nu s-au înregistrat morți sau răniți.

Măsuri luate și lucrări executate pentru restabilirea circulației feroviare

Repunerea pe linie a vagonului deraiat s-a făcut cu ajutorul trenului de intervenții cu vinciuri hidraulice din Depoul CFR Craiova, operațiunea fiind finalizată la ora 06:32 a zilei de 27.06.2020.



foto nr.1: vagonul nr.9 de la siguranță în stare deraiată

Factori cauzali

1. neridicarea sabotului de mână de la prima roată din partea dreaptă în sensul de mers a vagonului nr.24874363779-0 (al 9-lea în compunerea trenului), înainte de expedierea trenului.
2. neverificarea ridicării sabotului de mână de la prima roată din partea dreaptă în sensul de mers a vagonului nr.24874363779-0 (al 9-lea în compunerea trenului), înaintea expedierii trenului;
3. neverificarea prezenței tuturor saboților de mână pe rastel, conform înscrierilor din registrul special, înființat conform „Planului de măsuri complementare la nivelul SRCF Craiova pentru limitarea situațiilor generate de infecția cu coronavirus”.

Factori contributivi

1. înscrierea eronată în registrul special, înființat conform „Planului de măsuri complementare la nivelul SRCF Craiova pentru limitarea situațiilor generate de infecția cu coronavirus”, a ridicării ambilor saboți de mână de la tren și aducerea acestora pe rastel, deși pe acest dispozitiv special a fost adus doar sabotul nr.3;
2. neefectuarea operațiunii de supraveghere prin defilare a trenului la expedierea acestuia din stație, conform prevederilor stabilite în PTE, atât de personalul aparținând AI cât și de cel al OTF.

Factori sistemici

1. neactualizarea Fișei PTE nr.25 a stației CFR Balota cu privire la noile condiții de înscriere în registrul special aflat în biroul de mișcare, registru înființat special în acest scop în vederea asigurării condițiilor de distanțare ca urmare a pandemiei Covid-19 ;
2. gestionarea ineficientă a riscurilor asociate pericolului generat de lipsa de personal în activitatea de exploatare, precum și de faptul că personalul existent, uneori suprasolicitat și neinstruit în legătură cu noile condiții de lucru impuse pe fondul situației pandemice, nu își desfășura sarcinile de serviciu în mod corespunzător;
3. lipsa identificării de către AI și OTF a pericolului reprezentat de „neridicarea a sabotului de mână la expedierea unui tren”, pentru factorul de risc identificat „deraiere”.

Recomandări privind siguranța

Comisia de investigare concluzionează că accidentul s-a produs pe fondul factorilor identificați care au condus la circulația trenului cu sabotul de mână la roată, în condițiile în care nu s-au respectat sarcinile de serviciu ale personalului aparținând atât AI, cât și OTF, sarcini ce sunt stabilite prin codurile de practică și prin fișele posturilor, în condițiile neactualizării sau lipsei unor documente de referință. Acest fapt a condus la neridicarea de la roată (prima roată din partea dreaptă în sensul de mers a vagonului nr. 24874363779-0) a unui sabot de mână, în momentul punerii în mișcare a trenului, având drept consecință deraierea acestui vagon.

Având în vedere neconformitățile constatate cu ocazia investigării acestui accident, pentru prevenirea producerii unor accidente cu cauze similare, comisia de investigare consideră necesară emiterea următoarelor *recomandări privind siguranță*:

1. Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR se va asigura că CNCF „CFR” SA, în calitate de AI, va lua toate măsurile necesare astfel încât, modificările rutinelor de lucru dispuse în vederea asigurării condițiilor de siguranță sanitară ca urmare a pandemiei Covid-19 să nu afecteze buna desfășurare a activității, în special în subunitățile cu rol direct în activitatea de exploatare;
2. Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR se va asigura că DBCR, în calitate de OTF, va efectua o analiză de risc asociat pericolului de neîndeplinire a sarcinilor de serviciu ale personalului propriu, în condițiile în care 3 salariați ai societății nu și-au îndeplinit concomitent aceste sarcini.

2. INVESTIGAȚIA ȘI CONTEXTUL ACESTEIA

2.1. Decizia

AGIFER desfășoară acțiuni de investigare în conformitate cu prevederile *OUG nr.73/2019 privind siguranța feroviară*, a Hotărârii Guvernului României nr.716/02.09.2015 privind organizarea și funcționarea AGIFER precum și a *Regulamentului de investigare a accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România*, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.117/2010, denumit în continuare *Regulament*.

În temeiul art.20, alin.(1) din *OUG nr.73/2019* privind siguranța feroviară, coroborat cu art.1 alin.(2) din HG nr.716/02.09.2015 și cu art.48 alin.(1) din *Regulament*, AGIFER, în cazul producerii unor accidente feroviare, are obligația de a deschide acțiuni de investigare și de a constitui comisii pentru strângerea și analizarea informațiilor cu caracter tehnic, stabilirea condițiilor de producere, inclusiv determinarea cauzelor și, dacă este cazul, emiterea unor recomandări de siguranță în scopul prevenirii unor accidente similare și pentru îmbunătățirea siguranței feroviare.

AGIFER a fost avizată în data de 26.06.2020, despre producerea unui eveniment în circulația trenului de marfă nr.30548, aparținând DBCR. Evenimentul s-a produs pe raza de activitate a SRCF Craiova, secția de circulație Strehaia - Orșova, în stația CFR Balota, prin deraierea vagonului nr.248743637790-9, al 9-lea de la siguranță, de ambele osii.

În conformitate cu prevederile art.7, alin.(1) b), din *Regulament*, acest eveniment se încadrează ca accident.

Prin Decizia nr.364, din data de 29.06.2020, a fost numită comisia de investigare a acestui accident feroviar, comisie compusă din personal aparținând AGIFER. Prin NOTA nr.1110/728/2020 din 18.12.2020 a fost modificată componența comisiei.

2.2. Domeniul de aplicare al investigației

Comisia de investigare (AGIFER) a stabilit ca scop și limite ale investigației, următoarele:

- stabilirea succesiunii evenimentelor care au dus la producerea accidentului;
- identificarea factorilor timpurii sau a semnalelor de avertizare care au dus la producerea accidentului;

- stabilirea factorilor cauzali și, dacă este cazul, a factorilor contributivi și/sau sistemici care au condus la producerea accidentului;
- verificarea modului de gestionare a situațiilor de urgență de către CNCF „CFR” SA, cu autoritățile publice și interfețele relevante;
- verificarea aspectelor relevante și ale evidențelor deținute de operatorii economici implicați privind acțiunea de apreciere (evaluare și analiză) a riscurilor;
- verificarea aspectelor relevante din SMS-ul AI și cel al OTF;
- verificarea modului de gestionare a situațiilor de urgență de către DBCR;
- verificarea modului de efectuare a instruirii personalului de tren de către DBCR.

2.3. Resurse tehnice și umane utilizate

Comisia de investigare a avut în componență numai specialiști din cadrul AGIFER (din domeniul infrastructurii feroviare, a materialului rulant, precum și psihologi).

La activitățile desfășurate pentru constatările tehnice au participat și specialiști din cadrul:

- AI - pentru constatările tehnice la infrastructura feroviară;
- OTF și ai entității responsabile cu întreținerea certificată ca atelier - pentru funcția de întreținere vagoane de marfă de către AFER – pentru constatările tehnice la materialul rulant din compunerea trenului de marfă.

Pentru acest caz nu a fost necesară cooptarea de specialiști aparținând unor entități externe, care să contribuie la efectuarea investigației.

2.4. Comunicare și consultare

Comisia de investigare a efectuat constatări la locul producerii accidentului la infrastructura căii, la instalațiile fixe de tracțiune electrică, la modul de efectuare a circulației trenurilor și la vehiculele feroviare implicate și a solicitat părților (entităților) implicate documente și puncte de vedere.

Toate constatările s-au efectuat în prezența și cu participarea părților implicate.

Comunicarea cu entitățile implicate a fost efectuată pe mai multe paliere, astfel:

1. instituțională, care a fost efectuată în scris pentru:

- emiterea deciziei de deschidere a investigării accidentului feroviar;
- solicitarea de copii ale documentelor necesare în procesul de investigare;
- convocarea personalului în vederea chestionării;

- convocarea personalului cu putere de decizie pentru prezentarea concluziilor, factorilor și recomandărilor care se regăsesc în proiectul de raport de investigare a acestui accident;

2. Telefonică și verbală cu reprezentanții entităților implicate;

3. La nivelul comisiei de investigare cu personalul implicat, care a fost efectuată verbal și în scris.

Investigația s-a desfășurat într-un mod transparent, astfel încât toate părțile să poată fi ascultate și să partajeze rezultatele. Proiectul de raport a fost transmis părților implicate pentru consultare. AI, OTF, Autoritatea de Siguranță Feroviară Română, cărora li s-a dat posibilitatea de a furniza informații tehnice relevante care au fost analizate de comisia de investigare care au fost luate în considerare.

Pe parcursul investigației, la efectuarea constatărilor au participat membrii comisiei de investigare și părțile implicate.

Dat fiind specificul accidentului, nu au fost necesare măsurători pe teren la suprastructură și instalații, fiind efectuate doar verificări vizuale ale stării acestora. Vagonul deraiat a fost verificat în atelier pentru a putea fi repus în exploatare în condiții de siguranță.

2.5. Nivelul de cooperare

Nu au fost identificate bariere în cooperarea cu actorii implicați în producerea accidentului.

Mecanismele de cooperare au funcționat corespunzător și au facilitat obținerea rapidă și eficientă de date și informații.

2.6. Metode și tehnici de investigare; Metode de analiză pentru a stabili faptele și constatările

Metodele și tehnicile de investigație, precum și a metodele de analiză aplicate pentru a stabili faptele și constatările au constat în:

- efectuarea de fotografii la locul producerii accidentului feroviar;
- evaluarea și analiza probelor culese din teren, în raport cu documentele de referință în domeniu (instrucții și regulamente specifice activității feroviare, ordine de serviciu, dispoziții, decizii și reglementări proprii ale operatorilor economici implicați în producerea accidentului feroviar);
- analiza faptelor și a consecințelor acestora, în ordinea cronologică a producerii acestora;
- analiza documentelor puse la dispoziție de factorii implicați;
- analizarea condițiilor care au condus la producerea accidentului;
- analizarea informațiilor obținute cu ocazia chestionării personalului;
- discuții libere purtate cu personalul implicat.

Prin efectuarea acestora a fost determinat lanțul cauzal care a dus la producerea accidentului.

2.7. Dificultăți și provocări

Investigația s-a desfășurat în condiții de pandemie COVID 19, fapt care a produs mici perturbații în transmiterea de documente, fără a afecta termenul de întocmire a raportului de investigare.

2.8. Interacțiuni cu autoritățile judiciare

Nu se aplică.

2.9. Alte informații relevante

Nu se aplică.

3. DESCRIEREA ACCIDENTULUI

3.a. Producerea accidentului și informații de context

3.a.1. Descrierea accidentului

Accidentul s-a produs la data de 26.06.2020, ora 21:50, în stația CFR Balota, pe raza de activitate a SRCF Craiova, secția de circulație Strehaia - Orșova (linie simplă, electrificată), în zona schimbătorului de cale nr.11 (km 344+059). Acesta a constat în deraierea de ambele boghiuri a vagonului nr.24874363770-9 (al 9-lea în compunerea trenului) aparținând trenului nr.30548 – OTF DBCR și înclinarea acestuia spre stânga în sensul de mers, având drept consecință lovirea și ruperea unui stâlp LC (stâlpul nr.17) aflat în proximitatea locului deraierii.

SCHIȚA LOCULUI PRODUCERII ACCIDENTULUI
(STAȚIA CFR BALOTA)




fig. nr.2: schița producerii accidentului

Trenul a fost remorcat cu locomotiva EA 023 (DBCR) și avea în componere 20 de vagoane de tip Laads (goale), fiind expedit din stația CFR Curtici și având ca destinație stația CFR Ciumești.

Trenul a circulat fără probleme până în stația CFR Drobeta Turnu Severin, unde, conform condițiilor din livretele de mers stabilite pentru distanța de circulație Drobeta Turnu Severin - Balota, trenul a fost descompus în 2 grupuri, astfel:

- primul grup format din 12 vagoane;
- al 2-lea grup format din 8 vagoane.

Având la dispoziție o singură locomotivă de remorcare (EA 023), s-a procedat la remorcarea primului grup de vagoane către stația CFR Balota, acesta fiind garat la linia 5. După asigurarea grupului de vagoane cu frâne de mână și saboți de deraiere (saboții nr.3 și nr.4 ai stației CFR Balota) la vagoanele extreme ale grupului, locomotiva s-a deplasat în stația CFR Drobeta Turnu Severin pentru remorcarea celui de-al 2-lea grup de vagoane.




fig. nr.3: așezarea saboților de mână în vederea asigurării primului cuplu de vagoane

Acesta a ajuns în stația CFR Balota, fiind garat inițial la linia 2 directă, după care a fost regarat la linia 5, peste grupul de 12 vagoane aflat la această linie. După legarea celor 2 grupuri de vagoane, efectuarea probei de frână și înscrierea în registrul stației a tuturor operațiunilor efectuate de către partida de manevră aparținând OTF, trenul nr.30548 a fost expedit cu semnalul de ieșire pe liber spre Hm Gârnița.

La călcâiul schimbătorului de cale nr.11, atacat pe „directă”, la o viteză a trenului de aproximativ 6 km/h, s-a produs deraierea vagonului nr.24874363779-0, al 9-lea de la locomotivă, de ambele osii. În deplasarea sa în stare deraiată, vagonul a lovit stâlpul de susținere a liniei de contact nr. 17, dislocându-l și deplasându-l înspre exteriorul căii.



foto nr.2: stâlpul de susținere a LC nr.17 lovit de vagonul deraiat

Din cauza acestui fapt, s-a produs întreruperea alimentării cu energie electrică a LC și, ulterior, desfacerea cuplei și întreruperea continuității conductei principale de aer a trenului între vagonul nr.9 și vagonul nr.8, producându-se frânarea automată și oprirea trenului.

La verificarea pe teren, s-a constatat faptul că, în zona inimii de încrucișare a schimbătorului de cale nr.11, pe partea dreaptă în sensul de mers al trenului, se afla un sabot de mână. Acesta a fost verificat și a fost identificat ca fiind sabotul nr.4 al stației CFR Balota.



foto nr.3: poziția sabotului de mână după producerea accidentului

Temperatura la ora accidentului a fost de circa 19° C, cerul senin, vizibilitatea semnalelor corespunzătoare.




fig. nr.4: schița locului producerii accidentului

Evenimentul feroviar se clasifică ca accident feroviar **produs în circulația trenurilor** conform prevederilor **art.7-(1)**, pct.b. din *Regulamentul de investigare a accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România*, aprobat prin HG nr.117/2010.

3a.2. Victime, daune materiale și alte consecințe

3.a.2.I. Pierderi de vieți omenești și răniți

Nu s-au înregistrat pierderi de vieți omenești sau răniți.

3.a.2.II. Încărcătură, bagaje și alte bunuri

Nu a fost cazul.

3.a.2.III. Pagube materiale

În urma accidentului au fost avariate doar elemente ale LC întreținute de către SC ELECTRIFICARE SA, astfel:

- un stâlp LC de beton (nr.17) rupt;
- 2 console și elementele de fixare deformat;
- 4 izolatori distruși.

De asemenea, au fost înregistrate pagube cauzate de verificări și indisponibilizări ale vagonului deraiat.

Până la finalizarea raportului de investigare, pagubele comunicate de părțile implicate sunt în valoare totală de 33.320,05 lei cu TVA.

În conformitate cu prevederile art.7, alin.(2) din Regulament, valoarea estimativă a pagubelor evidențiată mai sus are rol doar în clasificarea accidentului feroviar. Responsabilitatea stabilirii valorilor pagubelor este a părților implicate, iar AGIFER nu poate fi atrasă în nici o acțiune legată de recuperarea prejudiciului.

3.a.2.IV. Alte consecințe

În urma accidentului, circulația feroviară între HM Gârnița și HM Valea Albă a fost închisă din momentul producerii acestuia până la data de 27.06.2020, ora 01:30. Au întârziat 2 trenuri de călători cu 35 de minute.

Repunerea pe linie a vagonului deraiat s-a făcut cu ajutorul trenului de intervenții cu vinciuri hidraulice din Depoul CFR Craiova, operațiunea s-a încheiat în data de 27.06.2020, la ora 06:32.

Mediul înconjurător nu a fost afectat în urma acestui accident.

3.a.3 Funcțiile și entitățile implicate

CNCF este administratorul de infrastructură feroviară publică din România care administrează și întreține infrastructura feroviară publică. CNCF „CFR” SA este de asemenea și administrator al instalațiilor fixe de tracțiune electrică.

CNCF are implementat propriul SMS, la data producerii accidentului aflându-se în posesia unor Autorizații de Siguranță emise în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1169/2010 și cu legislația națională aplicabilă.

CNCF este organizată pe trei nivele și anume: nivel central al companiei, nivel regional și subunități de bază. Accidentul s-a produs pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova, în stația CFR Balota.

Funcțiile personalului implicat în producerea accidentului, aparținând CNCF:

- IDM de serviciu în stația CFR Balota a avut atribuții în efectuarea circulației și a manevrei în stație fiind în serviciu de la ora 19:00. IDM a fost autorizat și instruit pentru exercitarea funcției și avea avizele medical și psihologic în termen de valabilitate. IDM avea ca sarcină de serviciu verificarea înscrisurilor șefului de tren din registrul special, verificarea depunerii saboților pe rastelul cu saboți de mână aflat în biroul de mișcare de către șeful de manevră, precum și defilarea trenului ce urma să plece de la linia 5 a stației.

DBCR, în conformitate cu prevederile Regulamentului de transport pe căile ferate din România efectuează operațiuni de transport feroviar de mărfuri cu materialul rulant motor și tractat deținut. Acesta trebuie să corespundă din punct de vedere a siguranței feroviare și să i se asigure reviziile și întreținerea cu personal autorizat respectiv cu entități certificate ca ERI.

La data producerii accidentului OTF avea implementat propriul SMS, deținând licență de transport feroviar și certificate de siguranță, emise în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă.

Funcțiile personalului implicat în producerea accidentului, aparținând DBCR, sunt:

- mecanicul de locomotivă care a condus și deservit locomotiva de remorcă a trenului de marfă nr.30548. A fost instruit pentru exercitarea acestei funcții și deținea permis de mecanic și certificat complementar pentru materialul rulant deservit, infrastructura pe care s-a produs accidentul și prestația efectuată. La data producerii accidentului, deținea avize medical și psihologic cu mențiunea „apt”, în termen de valabilitate;
- mecanicul de locomotivă ajutor care a deservit locomotiva de remorcă a trenului de marfă nr.30548. A fost instruit pentru exercitarea acestei funcții și deținea permis de mecanic și certificat complementar pentru materialul rulant deservit, infrastructura pe care s-a produs accidentul și prestația efectuată. La data producerii accidentului, deținea avize medical și psihologic cu mențiunea „apt”, în termen de valabilitate;
- șeful de tren care a îndeplinit rolul de agent al trenului, având sarcini în formarea trenului, de verificare a legării celor două cupluri de vagoane, de verificare a așezării pe șină și a ridicării de la roțile vagoanelor a saboților de mână respectiv de efectuare a înscrierilor în registrele de la biroul de mișcare. Avea ca sarcină de serviciu verificarea ridicării și aducerii saboților de mână la rastelul aflat în biroul de mișcare de către șeful de manevră și aducerea la cunoștința IDM despre acest fapt, înainte de înscrierea în registrul special înființat. La data producerii accidentului, deținea avize medical și psihologic cu mențiunea „apt”, în termen de valabilitate;
- șeful de manevră care a îndeplinit rolul de agent al trenului, având sarcini în formarea trenului, de legare celor două cupluri de vagoane, de așezare pe șină și a ridicării de la roțile vagoanelor a saboților de mână și depunerea lor pe rastelul din biroul de mișcare, fiind verificat de către șeful de tren și IDM. La data producerii accidentului, deținea avize medical și psihologic cu mențiunea „apt”, în termen de valabilitate;
- revizorul tehnic de vagoane, care a îndeplinit rolul de personal responsabil cu efectuarea probei de frână a trenului. Avea ca sarcină de serviciu defilarea trenului la expedierea acestuia. La data producerii accidentului, deținea avize medical și psihologic cu mențiunea „apt”, în termen de valabilitate.

3.a.4. Componerea și echipamentele trenului

Trenul de marfă nr.30548 a fost format 20 vagoane tip Laaers (goale) – proprietatea GEFCO, 80 osii, masă frânată automat necesară după livret 126 t - de fapt 511 t, masă frânată de mână după livret 400 t - de fapt 704 t și a avut o lungime de 685 m. Trenul a fost remorcat cu EA 023, proprietatea DBCR.

La verificarea vagoanelor după producerea accidentului s-au constatat următoarele:

- robinetele frontale de aer de la vagoane, pe toată lungimea convoiului, inclusiv cel de la locomotive, au fost găsite în poziția „deschis”, cu excepția robinetului frontal de aer de la ultimul vagon din compunerea trenului, care era pe poziția „închis”;
- presiunea aerului în conducta generală de aer era de 0 bari, trenul fiind rupt între vagoanele nr.8 și nr.9;
- toate frânele automate ale vagoanelor erau în acțiune;
- schimbătoarele de regim G-P erau în poziție corespunzătoare;
- legarea vagoanelor în convoi era corespunzătoare;
- saboții de frână ai vagoanelor din compunerea trenului erau compleți, activi și aveau grosimea corespunzătoare;
- procentul de masa frânată a convoiului de manevră era asigurat atât la frâna automată, cât și la cea de mână.

Caracteristici tehnice ale vagonului nr.24874363779-0:

- lungime peste tamboane - 33 m;
- greutatea totală - 36 t;
- sarcina pe osie - 20 t;
- ampatamentul vagonului - 24,5 m;
- ampatamentul semivagonului - 9 m;
- data ultimei reparații periodice tip RP prin acronimul SOGEEFER (Franța); - 01.02.2018 efectuată la agentul economic identificat
- frâna de mână - 25 t;
- frână automată - tip KEGP.

Caracteristici tehnice ale locomotivei de remorcare EA 023:

- tip 060-EA
- formula osiilor - Co-Co;
- ecartament - 1 435 mm;
- lungimea între fețele tamboanelor - 19 800 mm;
- distanța între osiile extreme (ampatamentul total) - 14 800 mm;
- ampatamentul unui boghiu - 4350 mm;
- distanța între centrele boghiurilor - 10 300 mm;
- înălțimea maximă a locomotivei (cu pantograful coborât) - 4 500 mm;
- lățimea maximă a locomotivei - 3 000 mm;
- greutatea totală fără balast - 120 tf;
- greutatea frânată cu frână de mână - 19 tf;
- greutatea frânată cu frâna automată - 84 tf;
- forța de frânare de durată la 40...45 km/h - 21 tf.

3.a.5. Infrastructura feroviară

Stația CFR Balota se află pe secția de circulație Strehăia – Orșova aparținând magistralei 900 București – Timișoara.

Descrierea traseului căii ferate

Accidentul feroviar s-a produs pe parcursul de ieșire de la linia nr.5 a trenului de marfă nr.30548, pe zona inimii de încrucișare a schimbătorului de cale nr.11 (km 344+059).

Profilul transversal al căii în zona producerii deraierii este tip rambleu cu înălțimea < 1,00 m.

Declivitatea în profilul longitudinal al căii este de 10,34 ‰, pantă în sens de mers al trenului.

Suprastructura căii

Schimbătorul de cale nr.11 este tip 49 și are următoarele caracteristici geometrice: raza R= 300 m, tangenta tg=1/9, ace flexibile, deviație stânga, fiind introdus în cale în anul 1996.

Schimbătorul de cale este montat pe traverse de lemn, fixarea pieselor metalice de traverse fiind realizată prin intermediul sistemului de prindere indirectă tip K, nu are joantele sudate.

Linia nr.5 din stația CFR Balota este alcătuită din șine tip 49, cale fără joante (CFJ), traverse normale de lemn și traverse de beton T13, prindere indirectă de tip K, poza traverselor 1680 buc./km. Prisma de piatră spartă era completă și colmatată.

Viteza de circulație pe linia nr.5 era restricționată la 10 km/h.

Instalații feroviare

Stația CF Balota este dotată cu instalație de centralizare electrodinamică tip CR3.

Circulația trenurilor se face pe bază de BLA.

3.a.6. Alte informații relevante

Nu se aplică.

3.b. Descrierea faptică a evenimentelor

3.b.1. Lanțul evenimentelor care au dus la producerea accidentului

La data de 26.06.2020, în stația CFR Balota, a sosit și a fost garat la linia 5 trenul de marfă nr.30548 format din 12 vagoane și expedit din stația CFR Drobeta Turnu Severin la ora 15:23. Șeful de tren a ridicat saboții de mână nr.3 și nr.4 de pe rastelul din incinta biroului de mișcare și a înscris ridicarea acestora în registrul special înființat conform „Planului de măsuri la nivelul stației Balota”, efectuat în baza „Planului de măsuri complementare la nivelul SRCF Craiova pentru limitarea situațiilor generate de infecția cu coronavirus (COVID)”, cu numărul 1/42/102 din 12.03.2020 al Serviciului Probleme Speciale și Documente Clasificate din cadrul SRCF Craiova, denumit în continuare „registrul special”.

În cadrul acestui Plan de măsuri este menționată, ca măsură, faptul că, în biroul de mișcare este restricționat accesul salariaților OTF în vederea înscrierilor în registrele specifice, înscrierile referitoare la asigurarea vagoanelor cu saboți de mână și frâne de mână a trenurilor OTF și altele asemenea efectuându-se în „registrul special”, accesul la acesta făcându-se pe geamul Biroului de Mișcare, fiind amenajată o masă în acest scop.



*foto nr.4: locul de înscriere a datelor
în Registrul special*

După ridicarea saboților de mână de la biroul de mișcare de către șeful de tren, acesta i-a dus șefului de manevră, care se afla la linia 5 pentru asigurarea trenului. Saboții au fost așezați pe șină la roțile extreme ale vagoanelor convoiului, astfel: sabotul nr.3 la vagonul aflat ultimul în compunerea convoiului, iar sabotul nr.4 la vagonul aflat primul, pe partea dreaptă a sensului de mers spre direcția Gârnița, pe firul aflat spre biroul de mișcare al stației.

Frânele de mână și saboții de mână au fost consemnate de către șeful de tren în „registrul special”.

După dezlegarea locomotivei, aceasta împreună cu personalul care asigura conducerea și deservirea ei au fost expediată către stația CFR Drobeta Turnu Severin pentru remorcarea celui de al doilea cuplu, format din 8 vagoane.

La ora 20:20 a sosit în stație, la linia 2, trenul de marfă nr.39914, acesta fiind al doilea cuplu al trenului de marfă nr.30548. În baza indicațiilor date de IDM-ul stației, trenul a fost regarat la linia 5, fără întocmirea unui plan de manevră.

Cele doua cupluri au format la linia 5 trenul de marfă nr.30548, având în componere 20 de vagoane și având ca destinație stația CFR Ciumești.

După legarea celor doua cupluri, șeful de tren, înainte de a se deplasa la biroul de mișcare al stației în vederea întocmirii arătării vagoanelor, i-a transmis șefului manevră să slăbească frânele de mână și să ridice sabotii de mână utilizați pentru asigurarea vagoanelor. Șeful de manevră a slăbit frânele de mână, a scos sabotul nr.3 de la roata ultimului vagon cu nr.24874363835-0. Sabotul de mână ridicat de acesta a fost dus la rastel în biroul de mișcare, transmițându-i verbal IDM că sabotul de mână a fost adus.



foto nr.5: rastelul cu sabotii de mână aflat în Biroul de mișcare

După completarea arătării vagoanelor, la ora 20:45, a fost consemnat în registrul special, de către șeful de tren, faptul că au fost ridicate discurile roșii, slăbite frânele de mână de la primul cuplu, s-au ridicat și depus pe rastelul din biroul de mișcare sabotii de mână nr.3 și nr.4, trenul fiind pregătit pentru efectuarea probei frânei. În condițiile descrise mai sus, pe rastelul cu sabotii de mână nu se afla și sabotul de mână nr.4, acesta nefiind ridicat de către șeful de manevră de la roata vagonului nr.9 din componerea trenului.




fig. nr.5: poziția sabotului nr.4 la momentul îndrumării trenului

La ora 21:25 revizorul tehnic de vagoane a făcut mențiunea în registrul special înființat că a efectuat proba frânei și trenul poate circula în condiții de siguranță.

La ora 21:47 trenul de marfă nr.30548 a fost expedit spre Hm Gârnița, fără ca IDM să verifice pe rastel dacă ambii sabotii de mână au fost aduși și fără ca acesta sau revizorul tehnic de vagoane să efectueze defilarea trenului.

După aproximativ 2 minute de la punerea în mișcare a trenului s-a produs întreruperea

conduței generale de aer dintre al 8-lea și a 9-lea vagon de la siguranță și frânarea de urgență a trenului.

3.b.2. Lanțul evenimentelor de la producerea accidentului până la sfârșitul acțiunilor serviciilor de salvare

După întreruperea conduței generale de aer dintre al 8-lea și al 9-lea vagon de la siguranță, fapt ce a condus la scăderea bruscă a presiunii în instalație, coroborat cu dispariția tensiunii din linia de contact, trenul s-a oprit, iar apoi, mecanicul trenului a luat măsuri de menținere pe loc a acestuia. Mecanicul ajutor a fost îndrumat să constate ce s-a întâmplat, acesta comunicând faptul că a deraiat un vagon din compunerea trenului, fiind înclinat spre partea stângă în sensul de mers și rupând un stâlp LC de susținere a LC.

După aceasta mecanicul de locomotivă a avizat despre cele produse pe IDM din stație și pe dispecerul DBCR.

Declanșarea planului de intervenție pentru înlăturarea pagubelor și restabilirea circulației trenurilor s-a realizat prin circuitul informațiilor precizat în *Regulament*, fiind avizat șeful de stație care, la rândul său, a avizat revizorul de serviciu al Revizoratului Regional SC. Ulterior au fost avizate toate persoanele sau organismele precizate în *Regulament*, la fața locului fiind prezenți reprezentanți ai AGIFER, Poliției Transporturi Balota, AI – SRCF Craiova și OTF DBCR.

În urma accidentului, circulația feroviară între Hm Gârnița și Hm Valea Albă a fost închisă din momentul producerii acestuia până în data de 27.06.2020, ora 01:30. Au întârziat 2 de trenuri de călători cu 35 de minute.

Repunerea pe linie a vagonului deraiat s-a făcut cu ajutorul trenului de intervenții cu vinciuri hidraulice din Depoul CFR Craiova, operațiune ce a fost încheiată în data de 27.06.2020, la ora 06:32.

În cadrul accidentului feroviar produs a fost implicat personal aparținând CNCF și DBCR.

4. ANALIZA ACCIDENTULUI

4.a. Roluri și sarcini

Administratorul de infrastructură

În acțiunea desfășurată de către CNCF pentru identificarea riscurilor asociate operațiunilor feroviare, pentru riscul „*deraiieri vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulație*”, printre pericolele identificate nu s-a regăsit neridicarea saboților de mână la expedierea trenurilor.

În documentul „*Evidența pericolelor privind siguranța feroviară care generează riscuri de interfață în relație cu OTF*”, este identificat pericolul „nesupravegherea prin defilare a circulației trenurilor” având drept pericol asociat „escaladarea materialului rulant”. Legislația aplicabilă care reglementează activitatea de supraveghere prin defilare a trenurilor în circulație este *Regulamentul 005/2005*, art.153 și 155, respectiv *Instrucția 250/2005*, art.15.

În documentul „Registrul de riscuri centralizator – anul 2020” al SRCF Craiova, precum și în cele precedente nu sunt identificate, în activitatea Diviziei Trafic, riscuri asociate pericolelor date de neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau a prevederilor din PTE și care să conducă la deraiieri de vehicule feroviare în circulație.

Stația CFR Balota lucra, din data de 01.06.2020, cu 3 IDM, în regim 12/24, activitatea fiind acoperită de șeful de stație. Din cauza acestui fapt, personalul a fost suprasolicitat, acumulând o stare de oboseală accentuată, fiind predispus la neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu.

Din cauza restricțiilor impuse de măsurile luate pentru combaterea pandemiei de COVID 19 a fost afectată inclusiv activitatea de instruire a personalului de mișcare al stației CFR Balota, în perioada anterioară producerii accidentului.

De asemenea, personalul cu atribuții în acest sens aparținând AI nu a efectuat supravegherea prin defilare a trenului la momentul îndrumării acestuia.

Întrucât aceste lucruri au implicații directe în garantarea de către AI a faptului că exploatarea infrastructurii feroviare publice este furnizată în siguranță și că aceasta răspunde nevoilor specifice

ale secției de circulație pe care s-a produs deraierea, comisia concluzionează că **gestionarea ineficientă a riscurilor asociate pericolului generat de lipsa de personal în activitatea de exploatare, precum și de faptul că personalul existent, suprasolicitat și neinstruit în legătură cu noile condiții de lucru impuse pe fondul situației pandemice, nu își desfășura sarcinile de serviciu în mod corespunzător**, reprezintă pentru accidentul feroviar investigat un **factor critic de natură sistemică**.

Întreprinderea feroviară

În acțiunea desfășurată de către DBCR pentru identificarea riscurilor asociate operațiunilor feroviare, pentru riscul „*deraiieri vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulație*”, printre pericolele identificate nu s-a regăsit neridicarea saboților de deraiere la expedierea trenurilor.

DBCR a asigurat instruirea teoretică și practică a personalului de exploatare (mecanic de locomotivă, șef de tren, șef manevră, manevrant vagoane), referitoare la manipularea saboților de mână.

În „Registrul riscurilor asociate siguranței feroviare” nu a fost identificat pericolul de „neridicare a sabotului de mână la expedierea unui tren”, pentru factorul de risc asociat „deraiere”.

În analiza lanțului de evenimente care au condus la producere accidentului, comisia de investigare a concluzionat faptul că 3 salariați ai OTF cu atribuții în ridicarea și depunerea sabotului de mână pe rastelul stației, respectiv verificarea acestui fapt nu și-au îndeplinit sarcinile de serviciu în acest sens, acest fapt ducând la producerea deraierii.

În concluzie, comisia de investigare a constatat că, deși există proceduri legate, atât de managementul riscului, cât și de evaluarea acestuia, **pericolul generat de neîndeplinirea în totalitate a sarcinilor de serviciu, având drept risc asociat deraierea de vehicule feroviare în circulație** reprezintă, pentru accidentul feroviar investigat, un **factor critic de natură sistemică**.

4.b. Material rulant, infrastructura și instalațiile tehnice

Din analiza comisiei de investigare, reiese faptul că, atât materialului rulant, cât și infrastructura căii sau instalațiile feroviare nu au influențat producerea accidentului.

4.c. Factori umani

Accidentul produs în stația CFR Balota are la bază o înlănțuire de erori umane, care au constat în omiterea sau realizarea incompletă a unor părți din sarcinile de serviciu.

Șeful de manevră a ridicat doar sabotul de mână nr.3 și a omis ridicarea sabotului de mână nr.4 de la roată, realizând incomplet această sarcină de serviciu, pe care a raportat-o către IDM ca fiind realizată complet.

Șeful de tren a trasat sarcina de ridicare a saboților către șeful de manevră, dar a omis verificarea felului în care această operație s-a realizat și a consemnat în registrul special înființat finalizarea acesteia.

La rândul lui IDM nu a verificat dacă sabotul de mână nr.4 este prezent pe rastel.

Având în vedere cele descrise mai sus, comisia de investigare a concluzionat că:

- *neridicarea sabotului de mână nr.4 de la roata vagonului,*
- *lipsa verificării pe teren a ridicării sabotului de mână,*
- *lipsa verificării prezenței pe rastel a sabotului de mână nr.4*

constituie factori cauzali ai accidentului feroviar produs. În continuarea lanțului de evenimente, atât personalul AI, cât și cel al OTF cu atribuții în acest sens nu au supravegheat prin defilare trenul, la expedierea acestuia din stația Balota.

Comisia de investigare a concluzionat faptul că:

- *înscrierea eronată în registrul special, înființat conform „Planului de măsuri complementare la nivelul SRCF Craiova pentru limitarea situațiilor generate de infecția cu coronavirus”, a ridicării ambilor saboți de mână de la tren și aducerea acestora pe rastel, deși pe acest dispozitiv special a fost adus doar sabotul nr.3;*

- *lipsa supravegherii prin defilare a trenului de către RTV și IDM constituie factori contributivi ai accidentului.*

Această realizare incompletă a sarcinilor de serviciu de către operatorii umani implicați a avut loc pe fondul schimbării modului în care se desfășura anterior activitatea.

Conform Planului de măsuri la nivelul stației Balota, întocmit ca urmare a „Planului de măsuri complementare la nivelul SRCF Craiova pentru limitarea situațiilor generate de infecția cu coronavirus (COVID)”, cu numărul 1/42/102 din 12.03.2020 al Serviciului Probleme Speciale și Documente Clasificate, a fost înființat „registru special”, amplasat în alt loc, pentru a consemna îndeplinirea unor părți din sarcinile de muncă care anterior erau consemnate în biroul de mișcare în registrul RUCLMC.

În acest context nu s-a fixat o nouă rutină de lucru, în sensul că nu au fost fixate noile operații care compuneau sarcinile de muncă prin stipularea lor în fișa PTE nr.25 sau prin alte proceduri de lucru. Ca atare aceste operații nu au fost internalizate pentru realizarea unui tipar de execuție a sarcinii de muncă în condiții de siguranță, astfel încât să se reducă posibilitatea apariției erorii umane. Faptul că șeful de tren, care avea ca obligație operațiile de verificare a sarcinilor de muncă ale șefului de manevră privind ridicarea și depunerea pe rastel a saboților de mână și IDM, care avea ca obligație operațiile de verificare a sarcinilor de muncă atât ale șefului de tren (verificarea înscrisurilor acestuia în registrul special) cât și ale șefului de manevră (verificarea depunerii saboților pe rastel), nu mai aveau contact direct, a redus probabilitatea observării lipsei sabotului de mână nr.4 de pe rastel.

Această situație a avut loc și pe fondul unei stări de oboseală a IDM, care a lucrat într-un regim de 12/24 depășind în fiecare lună numărul de ore normale. În anul 2020, în programul de lucru al IDM se constată o depășire a orelor lucrate peste norma de lucru, astfel: ianuarie +36, februarie +41, martie +12, aprilie +24, mai +12, iunie+53, august+41, septembrie+41, noiembrie +40, decembrie+60. Din lipsă de personal, acesta nu a avut nici posibilitatea de a reduce starea de oboseală folosind zilele de concediu de odihnă, astfel, în cursul anului 2020, el a putut efectua doar 7 zile de concediu din 31 normale, iar până la momentul producerii accidentului el a beneficiat doar de 3 zile de concediu de odihnă, în contextul în care în programarea concediilor pe anul 2020 erau solicitate 8 zile.

4.d.Mecanisme de feedback și de control, inclusive gestionarea riscurilor și managementul siguranței, precum și procese de monitorizare

4.d.1. Sistemul de management al siguranței la nivelul AI

La momentul producerii accidentului feroviar, CNCF, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare avea implementat sistemul propriu de management al siguranței feroviare, în conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranța pe căile ferate comunitare, a Legii nr.55/2006 privind siguranța feroviară și a Ordinului ministrului transporturilor nr.101/2008 privind acordarea autorizației de siguranță administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară din România, aflându-se în posesia:

- Autorizației de Siguranță – Partea A cu nr. de identificare ASA19002 – prin care Autoritatea de Siguranță Feroviară Română confirmă acceptarea sistemului de management al siguranței al gestionarului de infrastructură feroviară, valabilă până la 12.12.2029;
- Autorizației de Siguranță – Partea B cu nr. de identificare ASB19004 – prin care Autoritatea de Siguranță Feroviară Română a confirmat acceptarea dispozițiilor adoptate de gestionarul de infrastructură feroviară pentru îndeplinirea cerințelor specifice necesare pentru garantarea siguranței infrastructurii feroviare, la nivelul proiectării, întreținerii și exploatării, inclusiv unde este cazul, al întreținerii și exploatării sistemului de control al traficului și de semnalizare, valabilă până la 12.12.2029.

La acea dată, sistemul de management al siguranței feroviare cuprindea, în principal:

- declarația de politică în domeniul siguranței;
- manualul sistemului de management al siguranței;
- obiectivele generale și cantitative ale managementului siguranței;
- procedurile operaționale elaborate/actualizate, conform Regulamentului (UE) nr.1169/2010.

În anul 2018 a fost emisă și difuzată „*Politica CNCF CFR SA*” în domeniul Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – Siguranță Feroviară, document semnat de Directorul General al Companiei. În baza obiectivelor enumerate în această declarație, SRCF Craiova a emis și difuzat „*Evidența obiectivelor specifice*” pentru anul 2018. Pentru anul 2020 a fost emisă de asemenea „*Politica CNCF CFR SA*” în domeniul Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – Siguranță Feroviară, la data de 30.04.2020.

Manualul sistemului de management al siguranței MSMS cod 0.4-1 (denumit în continuare *Manual*) a intrat în vigoare la data de 01.12.2011 și are ca principală cerință stabilirea și documentarea unui Sistem de management al siguranței (SMS) în conformitate cu cerințele Legii siguranței feroviare în vigoare. Scopul principal al SMS este acela de „*a asigura gestionarea sigură a operațiunilor unui gestionar de infrastructură feroviară pentru a respecta cerințele generale*” conform „*Directivei de siguranță feroviară*” în care este prezentat conceptul general de îmbunătățire continuă, abordare sistemică și repartizarea responsabilităților.

Astfel, conducerea CNCF dispune măsuri pentru:

- identificarea proceselor;
- identificarea responsabilităților și resurselor necesare;
- identificarea normativelor aplicabile în domeniul siguranței feroviare, circulației trenurilor și a altor activități din domeniul feroviar;
- identificarea parametrilor necesari pentru a controla și îmbunătăți procesele;
- programarea activităților;
- identificarea pericolelor;
- definirea măsurilor de control și de minimizare a riscurilor;
- monitorizarea, măsurarea și analizarea proceselor definite.

Comisia a analizat dacă aceste măsuri au fost dispuse conform cerințelor din *Manual*, concluziile fiind următoarele:

- stația CFR Balota își desfășura activitatea cu mai puțin personal cu rol în asigurarea circulației și manevrei trenurilor decât cel normat, fapt ce a condus la acumularea unui număr semnificativ de ore suplimentare la personalul existent, în special în lunile premergătoare accidentului (din 01.06.2020);
- în condițiile speciale impuse de pandemie, în baza dispozițiilor date de la nivelul conducerii centrale și regionale, activitățile de control și instruire periodică au fost amânate;
- pentru respectarea măsurilor de distanțare și evitarea contactului direct între persoane s-a luat hotărârea înființării unui „registru special” care să înlocuiască RUCLCM; acest registru era poziționat pe o masă special așezată în dreptul unuia din geamurile biroului de mișcare și era completat din exterior de către personalul cu atribuții în acest sens.

Având în vedere aceste concluzii, comisia consideră că măsurile de:

- identificarea responsabilităților și resurselor necesare;
- programarea activităților;
- monitorizarea, măsurarea și analizarea proceselor definite,

nu și-au atins scopul, fiind necesară o reevaluare a modului în care sunt tratate obiectivele organizației, stabilite prin *Manual*, document ce stă la baza SMS.

În ceea ce privește „*Registrul de evidență a pericolelor proprii CNCF CFR SA – ramura trafic*”, prin acest document sunt evidențiate **3 (trei)** pericole în contul ramurii trafic, fără legătură cu pericolul manifestat de neridicarea de la roată a unui sabot de mână, fapt ce a produs acest accident.

La nivelul SRCF Craiova, prin documentul nr. 72/6/256/17.01.2020 a fost elaborat „*Registrul de riscuri centralizator-2020*” la nivelul SRCF Craiova. În acest registru, la pct. 37 este menționat riscul „*mod de lucru greșit în activitatea desfășurată*”, având drept cauză, printre altele, „*neînsușirea reglementărilor de lucru, a regulamentelor sau/și a dispozițiilor în vigoare*”. Acest risc a fost asociat unei expuneri de grad 12 (risc mediu).

Comisia a analizat și „*Evidența pericolelor privind siguranța feroviară care generează riscuri de interfață în relație cu OTF*”, încheiată în data de 11.03.2019 între AI și principalii OTF, printre care și DBCR. În acest document nu este identificat ca pericol „neridicarea sabotului de

mână de la roată” în vederea îndrumării trenului, singurul pericol identificat în legătură cu producerea acestui accident fiind „nesupravegherea prin defilare a circulației trenurilor”, având drept risc asociat „escaladarea materialului rulant”, consecința fiind „deraierea de vehicule feroviare în circulația trenurilor”.

Măsura de siguranță pentru ținerea sub control a acestui risc este respectarea prevederilor art.153, alin.(1), (2) și (3) și art. 155, din codul de practică „Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare - nr.005/2005”. Comisia a concluzionat că acest risc s-a manifestat, întrucât, nici personalul AI și nici cel al OTF cu atribuții în acest sens nu au efectuat supravegherea prin defilare a trenului care putea să aibă drept consecință observarea și îndepărtarea sabotului de mână neridicat de la prima roată din dreapta a vagonului aflat al 9-lea în compunerea trenului.

În concluzie, comisia de investigare consideră că, monitorizarea eficacității măsurilor de control al riscurilor, în conformitate cu prevederile pct.A3 din Anexa II a *Regulamentului (UE) nr.1169/2010*, nu acoperă plaja de riscuri manifestate în activitatea de exploatare, fiind necesară o reevaluare a SMS-ului organizației.

4.d.2. Sistemul de management al siguranței la nivelul OTF

DBCR, în calitate de OTF, avea implementat sistemul propriu de management al siguranței feroviare, în conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranța pe căile ferate comunitare și a legislației naționale aplicabile, privind acordarea certificatului de siguranță în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România, aflându-se în posesia următoarelor documente privind sistemul propriu de management al siguranței feroviare, valabile la momentul producerii accidentului:

- Certificatul de Siguranță – Partea A cu numărul de identificare UE RO1120180024, valabil până la data de 04.08.2020 – prin care Autoritatea de Siguranță Feroviară Română, din cadrul AFER, a confirmat acceptarea sistemului de management al siguranței al operatorului de transport feroviar;
- Certificatul de Siguranță - Partea B cu numărul de identificare UE RO1220190076, valabil până la data de 04.08.2020 – prin care Autoritatea de Siguranță Feroviară Română, din cadrul AFER, a confirmat acceptarea dispozițiilor adoptate de întreprinderea feroviară pentru îndeplinirea cerințelor specifice necesare pentru funcționarea în siguranță pe rețeaua relevantă în conformitate cu Directiva 2004/49/CE și cu legislația națională aplicabilă.

În Anexele I și II la Certificatul de siguranță partea B erau menționate atât secția de circulație pe care s-a produs accidentul feroviar cât și locomotiva de remorcare a trenului.

În urma analizei lanțului de evenimente ce au condus la producerea accidentului feroviar, comisia a constatat că personal aparținând OTF nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu, legate de necesitatea ridicării sabotului de mână de la roata vagonului aflat al 9-lea în compunerea trenului și depunerea acestuia pe rastelul din biroul de mișcare, înainte de îndrumarea trenului, precum și de activitatea de supraveghere prin defilare a trenului.

Comisia a analizat procedurile SMS relevante precum și „Registrul riscurilor asociate siguranței feroviare”. În acest registru nu este identificat ca pericol „neridicarea sabotului de mână de la roată” de către personalul cu atribuții în acest sens aparținând OTF, în vederea îndrumării trenului.

4.e. Accidente sau incidente anterioare cu caracter similar dacă există

Nu au fost identificate accidente sau incidente cu caracter similar.

5. CONCLUZII

5.a. Rezumatul analizei și și concluzii privind cauzele accidentului

La data de 26.06.2020, la linia 5 a stației CFR Balota a sosit trenul nr.30548 (DBCR) de la stația Drobeta Turnu Severin Mărfuri. Trenul era format din 12 vagoane și a fost remorcat cu EA 023.

După asigurarea cu frâne de mână și saboți de mână (la vagoanele extreme) a garniturii, locomotiva EA 023 s-a deplasat la stația Drobeta Turnu Severin Mărfuri pentru remorcarea unui al 2-lea cuplu format din 8 vagoane și aducerea acestuia în stația CFR Balota. Acest cuplu a sosit în Balota ca tren nr.39914 la linia 2, fiind regarat la linia 5, peste cele 12 vagoane existente pe această linie. Cele 2 cupluri au format trenul 30548 ce urma să fie expediat la stația CFR Ciumești.

La ora 21:47 a zilei de 26.06.2020, trenul a fost pus în mișcare de la linia 5 a stației CFR Balota, a parcurs circa 300 m și, apoi, a deraiat de vagonul nr. 9 de la siguranță, ca urmare a omiterii ridicării sabotului de mână aflat la prima roată din partea dreaptă a acestui vagon de către personalul cu atribuții în acest sens, înainte de punerea în mișcare a trenului. La plecarea trenului, sabotul a fost împins în lungul liniei, până în zona inimii de încrucișare a schimbătorului de cale nr.11 al stației, atacat pe la călcâi, unde, din cauza geometriei acestui element al aparatului de cale, s-a blocat și a provocat deraierea roții în dreptul căreia se afla și ulterior a celorlalte roți ale vagonului. În traiectoria sa necontrolată, în stare deraiată, vagonul s-a înclinat în partea stângă, în sensul său de mers și a lovit, dislocând și rupând stâlpul LC nr.17.

Accidentul a fost consecința unor erori umane în lanț, nu mai puțin de 4 salariați neîndeplinindu-și corespunzător sarcinile de serviciu. Astfel:

- șeful de manevră nu a ridicat de la roata vagonului nr. 24874363779-0 sabotul de mână;
- șeful de tren nu a verificat pe teren ridicarea sabotului, deși a înscris în registrul special faptul că acesta a fost ridicat și depus pe rastel;
- IDM din stația Balota nu a verificat existența sabotului pe rastel conform celor înscrise în registrul special de către șeful de tren și nu a defilat trenul la îndrumarea acestuia;
- revizorul tehnic de vagoane al OTF nu a defilat trenul la îndrumarea acestuia.

Analizând modul de producere a accidentului, comisia de investigare a identificat, potrivit definițiilor prevăzute de Regulament, următorii factori:

Factori cauzali

1. neridicarea sabotului de mână de la prima roată din partea dreaptă în sensul de mers a vagonului nr.24874363779-0 (al 9-lea în compunerea trenului), înainte de expedierea trenului.
2. neverificarea ridicării sabotului de mână de la prima roată din partea dreaptă în sensul de mers a vagonului nr.24874363779-0 (al 9-lea în compunerea trenului), înaintea expedierii trenului;
3. neverificarea prezenței tuturor saboților de mână pe rastel, conform înscrierilor din registrul special, înființat conform „Planului de măsuri complementare la nivelul SRCF Craiova pentru limitarea situațiilor generate de infecția cu coronavirus”.

Factori contributivi

1. înscrierea eronată în registrul special, înființat conform „Planului de măsuri complementare la nivelul SRCF Craiova pentru limitarea situațiilor generate de infecția cu coronavirus”, a ridicării ambilor saboți de mână de la tren și aducerea acestora pe rastel, deși pe acest dispozitiv special a fost adus doar sabotul nr.3;
2. neefectuarea operațiunii de supraveghere prin defilare a trenului la expedierea acestuia din stație, conform prevederilor stabilite în PTE, atât de personalul aparținând AI cât și de cel al OTF.

Factori sistemici

1. neactualizarea Fișei PTE nr.25 a stației CFR Balota cu privire la noile condiții de înscriere în registrul special aflat în biroul de mișcare, registru înființat special în acest scop în vederea asigurării condițiilor de distanțare ca urmare a pandemiei Covid-19 ;
2. gestionarea inefficientă a riscurilor asociate pericolului generat de lipsa de personal în activitatea de exploatare, precum și de faptul că personalul existent, uneori suprasolicitat și neinstruit în legătură cu noile condiții de lucru impuse pe fondul situației pandemice, nu își desfășura sarcinile de serviciu în mod corespunzător;
3. lipsa identificării de către AI și OTF a pericolului reprezentat de „neridicare a sabotului de mână la expedierea unui tren”, pentru factorul de risc identificat „deraiere”.

Comisia de investigare concluzionează că accidentul s-a produs ca urmare a manifestării factorilor identificați care au condus la punerea în mișcare a trenului cu sabotul de mână la roată, în condițiile în care nu s-au respectat codurile de practică și procedurile privind asigurarea vehiculelor feroviare contra fugirii.

5.b. Măsuri luate de la producerea accidentului

Nu se aplică.

5.c. Observații suplimentare

Comisia a mai constatat o serie de nereguli care nu au avut o legătură directă cu producerea accidentului sau care au avut loc după producerea acestuia, astfel:

- nu a fost solicitat și nici întocmit plan de manevră pentru regararea trenului de marfă nr.39914 de la linia 2 la linia 5; conform fișelor PTE, solicitarea executării unei manevre în stație se face de către conducătorul manevrei către IDM;
- după deraierea trenului nr.30548, IDM de serviciu a șters cu pastă corectoare înscrierile efectuate în legătură cu îndrumarea acestui tren din Registrul Unificat de Căi Libere Comenzi și Mișcare (RUCLCM), completând cu înscrieri legate de circulația altui tren.

6. RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANȚA

În urma analizării faptelor, a consecințelor acestora precum și a documentelor puse la dispoziție de AI și de OTF, la solicitarea comisiei, aceasta a constatat că deraierea s-a produs pe fondul unor erori umane în lanț, fapt ce a condus la neridicarea de la roată (prima roată din partea dreaptă în sensul de mers a vagonului nr. 24874363779-0) a unui sabot de mână, în momentul punerii în mișcare a trenului, având drept consecință deraierea acestui vagon.

Având în vedere neconformitățile constatate cu ocazia investigării acestui accident, pentru prevenirea producerii unor accidente cu cauze similare, comisia de investigare consideră necesară emiterea următoarelor *recomandări privind siguranță*:

1. Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR se va asigura că CN CF „CFR” SA, în calitate de AI, va lua toate măsurile necesare astfel încât modificările rutinelor de lucru dispuse în vederea asigurării condițiilor de siguranță sanitară ca urmare a pandemiei Covid-19 să nu afecteze buna desfășurare a activității, în special în subunitățile cu rol direct în activitatea de exploatare;
2. Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR se va asigura că DBCR, în calitate de OTF, va efectua o analiză de risc asociat pericolului de neîndeplinire a sarcinilor de serviciu ale personalului propriu, în condițiile în care 3 salariați ai societății nu și-au îndeplinit concomitent aceste sarcini.

*

* *

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autorității de Siguranță Feroviară Română, administratorului de infrastructură feroviară publică CNCF „CFR” SA și operatorului de transport feroviar de marfă SC Deutsche Bahn Cargo România SRL.